www.scmochina.com







SCME

| | | |
|---|---|---|
| | | BTA41 for 220V AC |
| | | CSH05FB<br>CSL05FB |



| | | | ESD | 8/20uS |
|---|---|---|---|---|
| RS-485 | | CSH712E2B<br>SMF4L5.5A | +/-30kV | 17A<br>>50A |
| | | CSH05FB<br>CSL05FB | +/-30kV<br>+/-10kV | 7A<br>4A |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | | | ESD | 8/20uS |
|---|---|---|---|---|
| RS-485 | | CSH712E2B<br>SMF4L5.5A | +/-30kV | 17A<br>>50A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SCME

# THANK YOU!

感谢您的观看！