


120
P_{PPM}
$P_{PPM(25°C)}$
60
45
0
25
50
75
100
125
150


I/O1
I/O2
O3
O4


